

**BOMBAS VANBRO LTDA.**

R. DR. LAURO DONDONIS N.º 434 FONE: (51) 3206-1200 FAX: (51) 3206-1204  
SAPUCAIA DO SUL - RS e-mail: [vendas@vanbro.com.br](mailto:vendas@vanbro.com.br)  
CEP 93210-100 Site: [www.vanbro.com.br](http://www.vanbro.com.br)

Data da OS: 12/05/22

Hora de Criação: 14:00:19

Prazo Solicitado: 12/05/22

**RELATÓRIO TÉCNICO N.º: 248541**

**Cliente:** 008914 PREF MUNICIPAL DE IMIGRANTE  
**Endereço:** R CASTELO BRANCO, 15 **Bairro:** CENTRO  
**CEP:** 95885.000 **IMIGRANTE** RS **CNPJ:** 92.454.776/0001-08  
**Fone:** 15 3754-1100 **Email:** **Inscrição:**

Descrição: VBUC40.0900 20EST 1,5HP TRI 220/380V - VENDA: 11/06/2012 \* BOX C R

<b>TESTE:</b>	AMP 110V:	220V:	254V:	380V:	440V:
	Pressão:	Vazão:			

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	R\$ Unit.	IPI	R\$ Total
1	310.047.000003	CONJ ACOPL 4" VHUC/OC ATE 3HP (IP21) BRONZE	1,00	CJ	167,40	5,44	172,84
2	300.024.000001	CHAVETA ACOPL 4" VHE/U/UP/OP/S/SP/UC AISI 304 4X30MM RED(CJ)	1,00	UN	5,50	0,18	5,68
3	300.060.000004	SELO MEC 1/2" IP21 VHUC 4" (T16 - 12,70MM)	1,00	UN	38,10	1,24	39,34
4	300.035.000021	GAXETA VHU/P/OP/C40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)	21,0	UN	7,50	5,12	162,62
5	300.034.000038	PLACA ALUMINIO N61 (IDENT BOMBA CENTR 4" E 6")	1,00	UN	5,50	0,18	5,68
6	300.002.000004	PORCA CALOTA 5/16" SIMPLES LATAO	4,00	UN	5,40	0,70	22,30
7	300.006.000097	BUCHA CONICA 4" AISI 304 VHE/U/P/OP/UC 40-46	20,0	UN	18,40	11,96	379,96
8	310.036.000032	CONJ DIFUSOR VBOP/U/UP/OC40 POLIACETAL	20,0	CJ	21,80	14,17	450,17
9	300.008.000045	ROTOR RADIAL VHU/P/C40 AISI 304	13,0	UN	30,60	12,93	410,73
10	300.022.001387	EIXO HIDRAULICO 4" AISI 410/420 -12,7MM VHUC/OC - 40 IP21 20 EST	1,00	UN	140,10	4,55	144,65
11	700.010.000012	RECUPERACAO E PINTURA TRIF 01,0/1,5HP	1,00	UN	120,20	0,00	120,20
12	700.010.000098	LIMPEZA CONJ HIDRAULICO - E4	1,00	UN	407,10	0,00	407,10

**Sub Total:** 2.264,80**Total IPI:** 56,47**Substituição Tributária:** 0,00**Total da Ordem de Serviço:** 2.321,27**EXPEDIÇÃO**

<b>NF Entrada:</b> 0	<b>Data:</b>	<b>Valor:</b>	<b>NF Saída:</b>	<b>Data:</b>	<b>Peso:</b>
<b>Transportadora:</b>				<b>Frete:</b> 0,00	

**Defeito/Causa:** MOTOR CONVENCIONAL SEM DEFEITO, DESG NOS COMP HIDR., BOMBEADOR  
ENTUPIDO \*\* PRESENÇA DE BARRO

**Validade do Orçamento:** 07 dias úteis, após a emissão

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
JONATHA DOS SANTOS  
BOMBAS VANBRO LTDA.

**ATENÇÃO: EQUIPAMENTOS NÃO AUTORIZADOS NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O ENVIO DO ORÇAMENTO, SERÃO IMEDIATAMENTE DEVOLVIDOS OU SUCATEADOS.**

**Valor Líquido:** **Cond. Pagamento:** CONTRA EMPENHO